



小型冷蔵庫の一部製品における リコール情報について



シャープ株式会社が製造した小型冷蔵庫の一部製品において、冷蔵庫内の冷却器に霜が多量に付着した際、溶けた水や結露による水が温度調節部品内部に浸入し、発煙、発火するおそれがあることが判明したため、メーカーが無料で点検・修理を実施しています。

👤 対象製品について

機種名	輸入・販売時期	台数
SJ-H8W(S)	2012年2月から 2014年4月	88,961台
SJ-H8Y(S)	2014年4月から 2015年8月	35,930台
合計		124,891台

👤 点検・修理について

シャープ株式会社で、無料で点検と修理を実施しています。
メーカーと品番を確認し、該当する場合はメーカーに問い合わせてください。

👤 連絡先

フリーダイヤル 0120-404-511
受付時間 月～土曜日 9:00～18:00
日曜・祝日 9:00～17:00
9月10日までは9:00～20:00まで受付ています。

ホームページ URL: http://www.sharp.co.jp/support/announce/sj_info_150907.html