



リンナイ株式会社が製造した温水式浴室 乾燥暖房機のリコールについて



リンナイ株式会社は、2001年6月から2009年1月までに製造した温水式浴室換気乾燥暖房機33,147台について、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生したことから、無償で点検、部品交換を行うと発表しました。

対象製品をお持ちの方は、下記の同社問い合わせ先に連絡してください。

対象製品について

ブランド	機種	リモコン品番	製造期間	台数
リンナイ	HBD-3301ACSK-J2 RBH-C331K2SN	BHY-04E	2001年8月～ 2005年3月	17,977
	HBD-3301ACSK-J2(B) RBH-C331K2SN(A)			
	HBD-3301ACSK-J3 RBH-C331K3SN			
	HBD-3301ACSK-J3(B) RBH-C331K3SN(A)			
	HBD-3301ACS RBH-C331SN	BHY-04A		
東邦ガス	HBD-3301ACSK-J2 HBD-3301ACSK-J2(B)	BHY-04F	2001年8月～	14,510
	HBD-3301ACSK-J3 HBD-3301ACSK-J3(B)			
	HBD-3301ACS			

	HBD-3302ACSK-2	BHY-04C	2005年1月	14,510
	HBD-3302ACSK-2(B)	BHY-04C		
	HBD-3302ACSK-3(B)			
東京ガス	IBD-3301ACS	—	2001年6月～ 2009年1月	660

交換・回収について

対象製品について、無償で点検、部品交換を実施します。

問い合わせ先

「浴室暖房乾燥機点検受付センター」

フリーダイヤル 0120-113-531

受付 2018年3月11日まで 9:00～19:00(土日を含む)

2018年3月12日から 9:00～17:00(土日祝日を除く)

<事業者ホームページ専用アドレス>

リンナイ株式会社 <http://www.rinnai.co.jp/safety/safety/2018/0228/>

東邦ガス株式会社 <http://www.tohogas.co.jp/corporate-n/press/>

東京ガス株式会社 <http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/list.html>