



## 縦型洗濯乾燥機の一部製品における リコール情報について



東芝ホームアプライアンス株式会社が製造した縦型洗濯乾燥機の一部製品において、使用時に発煙・発火に至る可能性があることが判明したため、メーカーが無料で点検・修理を実施しています。

### 該当する器具について

1. 製品	2. 品名		3. 製造期間
東芝 洗濯乾燥機	AW-70VB	AW-70VBE2	2005年7月～ 2011年11月
	AW-80VB	AW-80VBE2	
	AW-70VC	AW-75VCE3	
	AW-80VC	AW-70VE	
	AW-E470V	AW-E480V	
	AW-GN80VE	AW-80VE	
	AW-70VF	AW-GN80VF	
	AW-80VF	AW-70VG	
	AW-GN80VG	AW-80VG	
	AW-70VJ	AW-70VJE7	
	AW-80VJE7	AW-GN80VJ	
	AW-80VJ	AW-70VK	
	AW-70VKE8	AW-GH70VK	
	AW-80VKE8	AW-80VK	
	AW-GH80VK		
無印良品 洗濯乾燥機	M-AW80A	2010年1月～ 2011年4月	

## 点検修理について

東芝家電製品のサービス部門である東芝テクノネットワーク株式会社の技術者、または東芝グループの技術者が、点検・修理を無償にて行っています。

製品・品名を確認し、該当する場合はメーカーにお問い合わせください。

## 問い合わせ先

ホームページ URL: <http://www.toshiba.co.jp/tha/info/140204.htm>  
受付時間: 24 時間

電話 ・ FAX **東芝洗濯乾燥機 受付センター**  
電話 0120-056-035(無料、携帯電話からも利用可)  
FAX 0120-665-035(無料)

**無印良品洗濯乾燥機 受付センター**  
電話 0120-365-035(無料、携帯電話からも利用可)  
FAX 0120-797-035(無料)

受付時間: 9:00～18:00(土・日・祝日を除く)