



## 住宅用火災警報器の不具合 に関する情報について



### 不具合の概要

ホーチキ株式会社が2008年1月から2008年3月までに製造した、住宅用火災警報器（S S - 2 L I A - 1 0 H C）において、通常使用状態約10年間作動可能である商品のうち、使用開始後5年6か月で電池切れ検知機能が働き自動的に警報を発することが判明しました。詳細については下記事業者ホームページをご覧ください。

事業者ホームページ <http://www.hochiki.co.jp/news/newsdata/n201309.php>